

Frau
Roswitha Buschek
Bautenschutz Buschek GmbH
Hoher Nussbaumweg 21
A-7000 Eisenstadt

20.06.2007

BETREFF: FASSADEN SCHLOSS HOF UND MEIERHOF

Sehr geehrte Frau Buschek,

hiermit können wir Ihnen bestätigen:

Anlässlich der Generalsanierung von Schloss Hof in den Jahren 2004-2007 wurden unter anderem am Schloss die Ehrenhoffassade und die Fassaden des Meierhofs neu verputzt. Beim Schloss wurde die Fassade im Erdgeschoss und im Meierhof die gesamte Fassadenhöhe mit dem von der Firma Bautenschutz Buschek entwickelten KALKopor-Mikroporenputz-Additiv (Zusatz für Sumpfkalkmörtel) verputzt.

Grund waren partielle Nässeschäden. Diese Nässeschäden waren großteils „hausgemacht“. D.h.: kaputte Dachrinnen und Abfallrohre, kaputte Wasser- und Kanalrohre. Nach Behebung dieser Schäden haben wir uns auch dazu entschlossen, keine Horizontalisolierung durchzuführen.

Schon bei der problemlosen und leichten Verarbeitung des Kalkmörtels mit dem KALKopor-Additiv konnte man feststellen, dass eine äußerst rasche Karbonatisierung des Verputzes ohne Rissbildung stattfand. Mit den Malerarbeiten konnte schon nach kurzer Zeit begonnen werden (rasche Aushärtung des Kalkmörtels), sodass keine langen Standzeiten zwischen Aufbringen des Verputzes und Fertigstellung entstanden sind.

Nunmehr ist der Verputz auch noch nach 3 Jahren ohne Versalzungen und Ausblühungen in einem sehr guten Zustand. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Mit freundlichen Grüßen



Marchfeldschlösser
Revitalisierungs- und Betriebsges.m.b.H.
A-2294 Schlosshof 1
Tel +43 (0) 2285/20 000
Fax +43 (0) 2285/20 000
Technischer Leiter

Marchfeldschlösser
Revitalisierungs- und
Betriebsges.m.b.H.

A-2294 Schlosshof 1
Tel +43 (0) 2285/20 000
Fax +43 (0) 2285/20 000-21

office@schlosshof.at
www.festschlosshof.at

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum
Konto: 3.159.274, BLZ: 32073
IBAN: AT 93 3207 3000 0315 9274
BIC: RLNWATWWBRL
UID: ATU 548.309.00
Fn 224744g LG Korneuburg