



Firma
Bautenschutz Buschek GmbH
z.Hd. Herrn Buschek
Hoher Nussbaumweg 21
A-7000 Eisenstadt

Halbturn, 09.07.2007

Betreff: Putzsanierung Weingut

Sehr geehrter Herr Buschek!

Auf Grund Ihrer Anfrage bezüglich unserer Zufriedenheit können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Bei der Generalsanierung unserer Weinkellerei im Jahr 2001 wurde Ihr Produkt POROment Feuchtmauerputz eingesetzt.

Der komplette Lagerbereich der Barriquefässer und auch die Weinkellerei wurden bis zum Gewölbebogen neu mit POROment Feuchtmauerputz saniert.

Diese Räumlichkeiten waren ehemals die Stallungen des Schlosses. Es wurden bezüglich der aufsteigenden Feuchtigkeit keine Sanierungsmaßnahmen getroffen.

Erschwerend kommt auch noch hinzu, dass es sich um ca. 100cm dicke Wände handelt und an der Aussenfassade ein mehr oder weniger versalzener Altputz vorhanden ist welcher aus Kostengründen noch nicht erneuert wurde.

Dies bedeutet, dass sowohl aufsteigende Feuchtigkeit, Kondensationsfeuchte sowie starke Nitratbelastung auf Grund der ehemaligen Stallnutzung vorhanden sind.


Zu erwähnen wäre auch noch, dass wir teilweise Luftfechtigkeiten bis zu 80% benötigen, was durch eine Klimaanlage geregelt wird.

Trotz dieser für Verputze jeder Art sehr schlechten Voraussetzungen haben wir ansehnliche und ausblühungsfreie Wandflächen.

Wir haben nun schon 6 Jahre Erfahrung mit diesem Putzsystem ohne jegliches Schadensbild. 2005 wurde auch der südseitige Bereich des Schlosses (Sockel) mit KALKopor Mikroporenputz saniert. Auch hier zeigt sich bis jetzt ein tadelloses Ergebnis.

Die Putze der Fa. Bautenschutz Buschek GmbH können wir als kostengünstige und gut funktionierende Möglichkeit einer Sanierung nur weiterempfehlen. Wir sind sehr zufrieden mit dem erzielten Ergebnis.

SCHLOSS HALBTURN



PAUL WALDBOTT-BASSENHEIM
GÜTERDIREKTION SCHLOSS HALBTURN
A-7131 Halbturn, Parkstraße 4
Tel: +43 (0)2172/20162 Fax: -14
www.schloss-halbturn.com

Weingut Schloss Halbturn